

文化財等建造物蟻害・腐朽検査報告書



検査物件名 広徳寺 大御堂

所在地 埼玉県比企郡川島町表76

検査実施日 令和6年9月11日

実施団体 一般社団法人関東しろあり対策協会

蟻害・腐朽検査診断報告書

大河内 教勝 様

検査診断報告書発行者

一般社団法人関東しろあり対策協会

会長 片野 春夫

委員長 齋 藤 英樹



下記の建物に関して、公益社団法人日本しろあり対策協会制定による「蟻害・腐朽診断マニュアル」および「文化財建造物の蟻害・腐朽検査マニュアル」に準じて、主に床下部分の木部の蟻害及び腐朽の検査・診断を行った結果は、この蟻害・腐朽検査診断報告書の通りです。

- ①この蟻害・腐朽検査診断報告書の記載内容は、検査・診断時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではありません。
- ②本蟻害・腐朽検査診断報告書の内容は、原則として非破壊による目視・打診・触診に基づいて、特殊な器具を用いず一般的な方法で観察できる範囲について実施した検査報告を前提としています。
- ③本蟻害・腐朽検査診断報告書に記載されているシロアリは、ヤマトシロア리를指しています。
- ④シロアリ以外のシバンムシ類等の木材食害昆虫（本報告書では木材食害昆虫と記載）に関する調査は、原因昆虫の採取が出来なかった為、被害の有無のみにとどめました。
- ⑤含水率の測定は、所有者の許可を得て行いました。

建物概要

「大御堂」とは、浄土信仰の盛んな平安末期から鎌倉期にかけての阿弥陀堂のことです。廣徳寺の大御堂は13世紀はじめ、尼将軍北条政子が美尾屋十郎廣徳の菩提を弔うため、美尾屋氏の館跡に建立したものと伝えられています。

建物は、その後再興されたもので、室町時代後期ごろと言われています。

方三間の寄棟造、茅葺で関東地方らしい風格を帯びた堂姿を示す数少ない禅宗（唐様）建築です。

<https://www.town.kawajima.saitama.jp/1377.htm>

所 見

蟻害について

現在のところ、シロアリの侵入及び木材を穿孔して加害する昆虫（ケブカシバンムシ、タマムシ等）の目立った被害は確認できなかった。但し、建物外周に土留めとしてコンクリートを流した際の型枠が一部床下に残っており、蓄積した多数の落ち葉もあり、特に中央の御本尊後方の支柱は水分量が高く、通柱となっている束の水分含量は40%を超えている事から、これらの床下環境は今後シロアリが食害する恐れがあり、定期的な観察と早期の予防消毒が必要と思われる。


腐朽について

一部束、土壌が湿潤な所があったが、床下も高く濡縁の下は格子になっており、空気の流れも良好で床束、大引、根太、床板等も特に問題は確認できなかった。

図面

(注)図中の番号と矢印は、写真の撮影場所と撮影方向を示す。

広徳寺・見取り図



① ~ ⑱ 床下

⑲ ~ ⑳ 床下以外

報告書名	広徳寺 大御堂 調査報告書
報告書作成日	令和 6年 10月 10日
検査物件の名称	広徳寺 大御堂
検査物件の所在地	埼玉県比企郡川島町表 7 6
検査物件の所有者または管理者の連絡先	<input type="checkbox"/> 所有者 ・ 管理者
	連絡者住所：埼玉県比企郡川島町表 7 6 連絡先電話：049-297-3560
検査対象物件の概要	<input checked="" type="checkbox"/> 国の指定 有形文化財→ <input checked="" type="checkbox"/> 重要文化財 <input type="checkbox"/> 国宝 <input type="checkbox"/> 登録有形文化財 民俗文化財→ <input type="checkbox"/> 重要有形民俗文化財 <input type="checkbox"/> 登録有形民俗文化財 記念物→ <input type="checkbox"/> 史跡 <input type="checkbox"/> 特別史跡 <input type="checkbox"/> 名勝 <input type="checkbox"/> 特別名勝 <input type="checkbox"/> 伝統的建造物群を構成する建造物 <input type="checkbox"/> 都道府県・市町村の指定 指定の名称：_____
	延床面積：_____ 40.8 m ² 建築年数：_____ 約 820 年 その他特記事項：
検査実施日	令和 6年 9月 11日 天気 晴れ 温度 33℃
実施責任者連絡先	所属事業所名： ナギ産業株式会社 所在地： さいたま市見沼区深作 1-30-9 電話： 048-686-7171 FAX： 048-685-3395 実施責任者： 吉元敏郎
特記事項	昭和13年（1938年）に国指定重要文化財指定





調査日時：2024/09/11





床下環境： 乾燥 湿潤 カビ臭 放置残材 ごみ 土壌 三和土 コンクリート





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害 腐朽 虫害 カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害 腐朽 虫害 カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害 腐朽 虫害 カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害 腐朽 虫害 カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置		
	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし		
腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 北側				
		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害		なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 西側				
		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 床下進入口（正面玄関階段裏）				
		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明		<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 床下進入口				

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No. 1 含水率 21.2%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 柱 含水率測定 (一般に繊維飽和点(樹種間で違いはあるが、含水率約28%)以上の状態で木材腐朽が進行すると考えられている。)		
No. 2	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 土留め 型枠		
No. 3	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 柱		
No. 5 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 土留め 型枠		





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No. 6	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害 <input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明		<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
腐朽	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
虫害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
その他・特記事項 柱				
No. 7 含水率 32.2%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害 <input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明		<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
腐朽	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
虫害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
その他・特記事項 柱 含水率測定				
No. 8	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害 <input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明		<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
腐朽	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
虫害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
その他・特記事項 柱				
No. 8 含水率 39.1%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害 <input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明		<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
腐朽	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
虫害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
その他・特記事項 柱 含水率測定				



写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No. 9 含水率 40.3%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 柱 含水率測定		
No. 9 含水率 24.3%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 柱 含水率測定		
No. 10 含水率 18.6%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 柱		
No. 11 含水率 18.6%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 柱 含水率測定		

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No. 12	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	<input type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 柱		
No. 13 含水率 47.4%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 柱 含水率測定		
No. 15 含水率 28.2%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 柱 含水率測定		
No. 16 含水率 31.4%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 柱 含水率測定		

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No. 18 含水率 18.6%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 蟻害 <input type="checkbox"/> 腐朽 <input type="checkbox"/> 虫害 <input type="checkbox"/> カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
No. 19	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 蟻害 <input type="checkbox"/> 腐朽 <input type="checkbox"/> 虫害 <input type="checkbox"/> カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
No. 20	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 蟻害 <input type="checkbox"/> 腐朽 <input type="checkbox"/> 虫害 <input type="checkbox"/> カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
No. 23	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 蟻害 <input type="checkbox"/> 腐朽 <input type="checkbox"/> 虫害 <input type="checkbox"/> カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置		
No. 26	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし		
腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 濡縁 柱				
No. 29		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害		なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 濡縁 柱				
No. 30		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 濡縁 柱				
No. 31		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明		<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 濡縁 柱				

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No. 34 含水率 18.5%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 含水率測定 南側 濡縁		
No. 35 含水率 17.5%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 含水率測定 東側 濡縁		
No. 36 含水率 22.3%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 含水率測定 北側 濡縁		
No. 37 含水率 18.5%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 含水率測定 西側 濡縁		

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置	
No. 32	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
<input type="checkbox"/> 腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明		
<input type="checkbox"/> カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 床上 柱 修繕跡			
No. 33		<input type="checkbox"/> 蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明		<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし		<input type="checkbox"/> 腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明		
<input type="checkbox"/> 虫害		<input type="checkbox"/> カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明		
<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし		その他・特記事項 床上 柱 修繕跡			