

文化財建造物等 蟻害・腐朽検査報告書



文化財名 **前橋市蚕糸記念館**
(群馬県指定重要文化財 県重144号)

場 所 **群馬県前橋市敷島町262番地**

検 査 日 令和5年12月19日

一般社団法人関東しろあり対策協会

蟻害・腐朽検査診断報告書

教育委員会事務局 文化財保護課 様

検査診断報告書発行者

一般社団法人関東しろあり対策協会

会長 片野 春夫

委員長 齋藤 英樹



下記の建物に関して、公益社団法人日本しろあり対策協会制定による「蟻害・腐朽診断マニュアル」および「文化財建造物の蟻害・腐朽検査マニュアル」に準じて、主に床下部分の木部の蟻害及び腐朽の検査・診断を行った結果は、この蟻害・腐朽検査診断報告書の通りです。

- ①この蟻害・腐朽検査診断報告書の記載内容は、検査・診断時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではありません。
- ②本蟻害・腐朽検査診断報告書の内容は、原則として非破壊による目視・打診・触診に基づいて、特殊な器具を用いず一般的な方法で観察できる範囲について実施した検査報告を前提としています。
- ③本蟻害・腐朽検査診断報告書に記載されているシロアリは、ヤマトシロア리를指しています
- ④シロアリ以外のシバンムシ類等の木材食害昆虫（本報告書では木材食害昆虫と記載）に関する調査は、原因昆虫の採取が出来なかった為、被害の有無のみにとどめました。
- ⑤含水率の測定は、所有者の許可を得て行いました。

建物概要

前橋市蚕糸記念館は、明治44年12月22日の告示により計画され、明治45年6月11日に落成した国立原蚕種製造所前橋支所事務棟として建てられた建物です。建物の特色としては、エンタシス状の玄関の角柱、レンガ積みの基礎、上下開閉式の窓、出入口のドアの低い取っ手、避雷針の設置、高い天井、大壁造、横箱目地板張などがあげられ、明治末期の代表的な洋風建物です。その後、国立原蚕種製造所は、蚕業試験場、蚕糸試験場養蚕部などと改称されましたが、研究機関統合のため昭和55年茨木県筑波学園都市へ移転しました。この間、この研究施設は優れた研究を完成し、日本の蚕糸業の復興に、また前橋の蚕糸業の発展に大きな役割を果たしました。前橋市では、この記念すべき建物を「糸の町」前橋のシンボルとして後世に遺すため、関係者の協力者の協力により国から払い下げを受け、敷島公園ばら園内に移築保存しました。

上記（建物概要）；前橋市蚕糸記念館 ホームページ
(<http://www.city.maebashi.gunma.jp>kyoiku>gyomu>)

改修・修理等履歴

改修・修理履歴無し

所見

蟻害について

第一展示場の段ボール（廃材）・土台にシロアリによる被害箇所がある。

過去に受けた被害かと思われる。

防蟻工事の痕跡が確認できないことから、防蟻工事を勧める。

文化財建造物保存の観点から考慮すると、シロアリ被害が生じないようにするためには、定期的に点検・予防工事を行うことが望ましい。

木材食害昆虫について

木材食害昆虫による、喰害跡・糞が散在するが、いずれも古い痕である。


腐朽について

第一展示場・第二展示場に床板に水染み込み跡、床組材にも湿気痕・腐朽があるが、どれも古い痕跡である。

現状、床下の環境は乾いている状態なので問題はないかと思われる。

図面

(注) 図中の番号と矢印は、写真の撮影場所と撮影方向を示す。







※□の数字は床下写真の番号を示す。


報告書名	前橋市蚕糸記念館報告書
報告書作成日	令和5年 12月 29日
検査物件の名称	前橋市蚕糸記念館
検査物件の所在地	群馬県前橋市敷島町262
検査物件の所有者または管理者の連絡先	(該当する方に○) 所有者 ・ 管理者
	連絡者住所：群馬県前橋市総社町3丁目11番 連絡先電話：027 - 280-6511
検査対象物件の概要	<input type="checkbox"/> 国の指定 有形文化財→ <input type="checkbox"/> 重要文化財 <input type="checkbox"/> 国宝 <input type="checkbox"/> 登録有形文化財 <input type="checkbox"/> 重要有形民俗文化財 <input type="checkbox"/> 登録有形民俗文化財 <input type="checkbox"/> 史跡 <input type="checkbox"/> 特別史跡 <input type="checkbox"/> 名勝 <input type="checkbox"/> 特別名勝 <input type="checkbox"/> 伝統的建造物群を構成する建造物
	<input checked="" type="checkbox"/> 都道府県・市町村の指定 指定の名称： 県指定重要文化財
	<input type="checkbox"/> 文化的価値のある建造物
	延床面積： 275㎡ 建築年数： 42年（1981年） その他特記事項：
検査実施日	令和 5年 12月 19日 天候晴れ、気温9度、湿度46%
実施責任者連絡先	所属事業所名 関東住宅サービス株式会社 所在地 群馬県高崎市大八木町917-6（群馬支社） 電話 027-362-6924 FAX 027-362-3730 実施責任者 山川 芳輝 e-mail info@kanto-juutakuservice.com
特記事項	





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蚕糸記念館 南側		
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蚕糸記念館 東側		
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蚕糸記念館 北側		
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蚕糸記念館 西側		





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.1 外観	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
		南側 柱 クラック・塗装剥がれ		
No.2 外観	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
		南側 柱 クラック・塗装剥がれ		
No.3 外観	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
		南東側 外壁 塗装剥がれ		
No.4 外観	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
		北側 窓枠 塗装剥がれ		





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置	
No.5 外観		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	北側 風窓メッシュ網 破損			
No.6 外観		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	北側 入り口 腐朽有			
No.		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし				
No.		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし				


写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.1 第一展示室		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	壁 クラック		
No.2 第二展示室		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	床板 破損 (経年劣化)		
No.3 第三展示室		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	床板 水染み込み跡		
No.4 第四展示室		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	壁 クラック (大)		


写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置	
No.1 第一展示室		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 (古い) 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 (古い) 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	段ボール (廃材)			
No. 第一展示室		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 (古い) 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 (古い) 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	段ボール (廃材) 蟻害有			
No.2 第一展示室		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 (古い) 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input checked="" type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	床下土台 ; 蟻害有			
No.3 第一展示室		<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	床下床束 ; 型枠、土壌接触している為、危険			





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.1	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 南東廊下	床下土台；腐朽（水しみ込み跡）		
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし			
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし			
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし			



写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 12.70%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし 第二展示場	床下床束:含水率12.7%		
No.1	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input checked="" type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第二展示場	床下土台;腐朽(水しみ込み跡)		
No.2	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input checked="" type="checkbox"/> 根太 <input checked="" type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第二展示場	床下根太・床板;腐朽(水しみ込み跡)		
No.3	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第二展示場	風窓メッシュ網破損(北側右側)		





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度	主要被害材に対する措置
No.4	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項 風窓メッシュ網破損（北側中央）	
含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第二展示場			
No.5	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項 風窓メッシュ網破損（北側左側）	
含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第二展示場			
No.6	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項 床下土台；腐朽（水しみ込み跡）	
含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第二展示場			
No.7	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項 廃材	
含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第二展示場			





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.8	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input checked="" type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第二展示場	床下床板；腐朽（水しみ込み跡）		
No.9	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第二展示場	第二展示場 全体写真		
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし			
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし			





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.1	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 廊下中央	木材昆虫被害・糞跡		
No.2	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input checked="" type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 廊下中央	床下床板・土台：腐朽（水しみ込み跡）		
No.3	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 データ破損の為写真無し	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし			
No.4	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 廊下中央	廃材		





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置	
No.		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第三展示場	第三展示場 全体写真			
No.1		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第三展示場	床下土台；経年劣化(割れ・小)			
No.2		<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input checked="" type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第三展示場	床下床束・大引；経年劣化			
No.3		<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし	進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第三展示場	床下床束；割れ（経年劣化）			




写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.4	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input checked="" type="checkbox"/> 根太 <input checked="" type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第三展示場	床下根太・床板；腐朽（水しみ込み跡）		
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし			
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし			
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし			

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置	
No.		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第四展示場	第四展示場 全体写真			
No.1		<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第四展示場	床下床束;腐朽			
No.2		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input checked="" type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第四展示場	床下床板;腐朽			
No.3		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input checked="" type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第四展示場	床下土台;腐朽			

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.4		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第四展示場	床下根がらみ；経年劣化		
No.5		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input checked="" type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第四展示場	床下根太；腐朽		
No.6		<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第四展示場	床下床束；ゆがみ		
No.7		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 第四展示場	点検口フタ；経年劣化		

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 南西廊下	南西廊下 全体写真		
No.1		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 南西廊下	点検口フタ；経年劣化		
No.2		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 南西廊下	床下土台；腐朽		
No.3		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input checked="" type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 南西廊下	床下床板；経年劣化		

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.4		<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害 <u>なし</u> 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <u>なし</u> 進行中 <u>古い</u> 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <u>なし</u> 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <u>なし</u> 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 南西廊下	南西廊下 床下床束		
No.5		<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害 <u>なし</u> 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <u>なし</u> 進行中 <u>古い</u> 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <u>なし</u> 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <u>なし</u> 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 南西廊下	床下床束；割れ（経年劣化）		
No.6		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input checked="" type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害 <u>なし</u> 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <u>なし</u> 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <u>なし</u> 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <u>なし</u> 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 南西廊下	廃材		
No.7		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input checked="" type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害 <u>なし</u> 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <u>なし</u> 進行中 <u>古い</u> 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害 <u>なし</u> 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ <u>なし</u> 進行中 <u>古い</u> 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 南西廊下	床下根太；カビ・腐朽		

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.8	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 南西廊下	床下土台；経年劣化		
No.9	<input type="checkbox"/> 床束 <input checked="" type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 南西廊下	床下大引；経年劣化		
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし			
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし			